AkzoNobel

# TECHNICKÝ LIST

Univerzálne farby

## Dulux Rapidry Satin Matt

- ✓ Odolnosť voči teplotám do 90 ° C
- ✓ Perfektní rozliv
- ✓ Rýchloschnúci
- ✓ Pružný
- ✓ Nezapácha

## Popis produktu

**Dulux Rapidry Satin Matt** je vodou riediteľný univerzálny náter vysokej kvality na drevené a kovové povrchy sa saténovo matným vzhľadom. Farba je rýchloschnúca, s minimálnym zápachom, má vynikajúce rozlievanie a veľmi dobrú kryciu schopnosť. Dlhodobo odoláva teplotám do 90 ° C, a preto je možné ho použiť napr. na nátery vykurovacích telies. Vďaka odolnosti proti poveternostným vplyvom je vhodný aj do exteriéru na nátery okien, dverí, kovových konštrukcií a ďalších povrchov ošetrených základnou farbou.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| **Teoretická výdatnosť** | Až 14 $m^2$/l |
| **Počet vrstiev** | 2 vrstvy |
| **Zasychanie** | Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 6 hod. |
| **Farebné odtiene** | 11 000 odtieňov |
| **Balenie** | 0,75 l, 2,5 l a 4,5 l |
| **Hustota** | 1,262 g/$cm^3$ |
| **Riedenie:** | Vodou. Neriedi sa – pripravený na použitie. |
| **Aplikácia:** | Štetcom, valčekom |
| **Výsledný vzhľad:** | Saténovo matný |
| **Základné zloženie:** | • **Pigmenty**: Organické a anorganické<br>• **Pojivová zložka**: Styren-akrylátová disperzia<br>• **Rozpúšťadlo:** Voda |

# TECHNICKÝ LIST

## Použitie

Vhodný pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy, obzvlášť vhodný na okná, dvere, kovové konštrukcie a ďalšie povrchy ošetrené základnou farbou.

## Vlastnosti náterového filmu

| | |
|---|---|
| **Určenie:** | Pre vnútorné i vonkajšie použitie. |
| **Teoretická výdatnosť** | Až 14 $m^2$/l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu. |
| **Zasychanie** | Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hod.<br>• Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia. |
| **Farebné odtiene** | Podľa palety Dulux Colour Mixing System, výber z viac ako 11 000 odtieňov.<br>Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v platnom cenníku na webových stránkach alebo v ďalších materiáloch dostupných na predajných miestach. Výsledný odtieň náteru sa môže mierne líšiť podľa typu natretého povrchu. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy, ak bol pred reklamáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný. |
| **Odolnosť proti pôsobeniu vody:** | Odolný proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť dlhodobo vystavený kondenzovanej vlhkosti. |
| **Odolnosť proti pôsobeniu tepla:** | Odolnosť voči teplotám do 90°C |
| **Doba použiteľnosti** | 2 roky od dátumu výroby.<br>Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch. |
| **Certifikáty** | Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001: 2008. |

AkzoNobel

# TECHNICKÝ LIST

## Návod na použitie

**Príprava výrobku**

Nepridávajte cudzie komponenty.
Prípadné usadzovanie pigmentov v produkte je prirodzenou vlastnosťou výrobku.
**Nerieďiť, PRODUKT JE V optimálnej konzistencii VHODNEJ na okamžité použitie.**
**PRED POUŽITÍM PRODUKT RIADNE zamiešajte.**

**Príprava podkladu**

Povrch pred natieraním musí byť bez poškodeného náteru, jednotný, čistý, úplne suchý, odmastený, bez organických povlakov, zdrsnený a bez prachu.

1. Nátery málo priľnavých farieb je potrebné úplne odstrániť z podkladu, povrch potom umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu. Nechajte zaschnúť.
2. Z povrchu treba odstrániť nečistoty znižujúce priľnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom. Na mastnoty použite vhodné odmasťovadlo. Nechajte zaschnúť.
3. Povrch napadnutý hubami očistite pomocou špachtle, a následne použite zodpovedajúci fungicídny prostriedok.
4. Nerovnosti a poškodenie povrchu vyplňte vhodným tmelom a potom prebrúste.
5. Radiátor natierajte len vtedy, keď je studený.
6. Povrch zdrsnite brúsnym papierom

Nové povrchy predtým nenatierané (nepripravené- predtým nenatierané a / alebo nechránené):

• Drevené povrchy:
čo najdôkladnejšie očistiť povrch
drevené prvky v exteriéri najskôr naimpregnujte (Xyladecor Xylamon HP) a natrite základnou farbou na drevo a kov (Dulux WB primer)
• Kovové povrchy:
- očistite povrch do stupňa prípravy povrchu St 2,
- prevedťe základný náter antikoróznou základnou farbou na kov a liatinu (Dulux WB Primer).
• Povrchy z PVC, hliníka alebo medi (v interiéri a nevyžadujúca základovanie):
- starostlivo očistiť povrchovo aktívnou látkou
- zdrsniť brúsnym papierom, odstrániť prach a vzniknuté nečistoty.

Podklady skôr natreté, ktorých povrch je jednotný, dobre priľnavý, nie je prašný ani poškodený je možné natierať bez základovania.

**Poznámka!**
Na podklade predtým natieranom vykonajte na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí farby prejaví nežiaduci efekt, je potrebné starý náter odstrániť a znovu pripraviť povrch v súlade s týmito pokynmi.

**Natieranie**

**Podmienky natierania**:
Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C.
Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.
**Odporúčané spôsoby natierania:**
**Štetcom:** ideálne je štetec so syntetickým vláknom.
**Valčekom:** Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť valček Dulux, valček s krátkym vlasom s dĺžkou rúna 10-18 mm alebo iný valček z prírodného rúna s krátkym vlasom.
**Parametre vrchného (konečného) náteru:**
Farbu aplikujte v 2 vrstvách v intervale 2 hodín.
Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy.

**Čistenie maliarskeho náradia**

Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.
Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.

# TECHNICKÝ LIST

## Ďalšie informácie

**Skladovanie a preprava**

**skladovanie:**
Výrobok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.
Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.
**preprava:**
Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR.
Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami.
Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.

**Bezpečnostné zásady**

Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku.

**Starostlivosť o životné prostredie**

Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC
Hraničná hodnota VOC (kat. A/a): 130 g/l (2010)

Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kefy a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte ich okolo rukoväte. Tým zabezpečíte, že do nasledujúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinia čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, namiesto pod tečúcou vodou.

**Doplnkové informácie**

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté zlým skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecného sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založeného na našej znalosti správania sa, skladovania a použitia produktu.
V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.

**Infolinka**

S pripomienkami a otázkami sa prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky 800 100 701 (pondelok - piatok)

**Adresa**

alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

**Ďalšie informácie:**

**www.dulux.sk**

**Dátum aktualizácie**

marec 2018